

# PROYECTO ESCANEADO ESTRUCTURAL - DIAGNÓSTICO PARA REHABILITACIÓN COLISEO CUBIERTO EL CAMPIN

El objetivo principal de este Proyecto fue mostrar la adquisición, el post proceso de datos GPR / NDT del pórtico principal, columnas y vigas de la platea y unos elementos de la cercha del Coliseo Cubierto el Campin para poder realizar el análisis de vulnerabilidad estructural, tanto para cargas verticales como horizontales (especialmente de sismo) de las estructuras con base en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo-Resistente NSR-98 para llevar la estructura a niveles de seguridad aceptables para que pueda tener un nuevo periodo de vida útil.



